

元大銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共505台
其中，符合輪椅使用ATM共401台
視障語音ATM共1台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	新北市三重區重新路3段111號(本行三重分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
2	桃園市平鎮區環南路18號(本行平鎮分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
3	彰化縣鹿港鎮中山路321號(本行鹿港分行)	3	A404.4-前方空間有高差。3台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
4	台北市中山區南京東路3段221號(本行南京東路分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
5	新北市永和區中正路657號(本行永和分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
6	台中市南區復興路1段269號(本行復興分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
7	苗栗縣苗栗市中正路460號(本行苗栗分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台 A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
8	彰化縣北斗鎮光復路166號(本行北斗分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
9	台南市佳里區文化路278號(本行佳里分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
10	台北市大安區羅斯福路3段37號(本行古亭分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
11	新北市板橋區中山路1段69號(本行板橋分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
12	高雄市前鎮區三多三路83號(本行三多分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
13	金門縣金城鎮民權路188之1號(本行金門分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台 A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
14	新竹市光復路1段267號(本行竹科分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
15	新北市蘆洲區中山一路10號(本行蘆洲分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
16	台北市中山區中山北路2段131號1樓(本行中山北路分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台 A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
17	台北市松山區民生東路4段52之1號(本行民生分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
18	台北市信義區忠孝東路5段400號(本行忠孝分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
19	台中市西屯區台灣大道4段900號(本行中港分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。

元大銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共505台
其中，符合輪椅使用ATM共401台
視障語音ATM共1台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
20	台北市信義區忠孝東路5段675號(本行松山分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
21	新北市三重區正義北路195號(本行北三重分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
22	新竹市林森路196號(本行大統分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台 A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
23	台北市內湖區文德路68號(本行文德分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
24	台北市大安區羅斯福路3段275號(本行公館分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
25	新北市新店區中正路225號(本行新店中正分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
26	台北市中正區寶慶路69號(本行西門分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
27	台北市中山區中山北路三段47號(本行圓山分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
28	台北市松山區光復北路112號(本行東台北分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
29	台北市大安區和平東路一段197之1號(本行和平分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
30	台北市信義區忠孝東路五段478號(本行永春分行)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
31	台北市士林區忠誠路一段27號(本行忠誠分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
32	新北市汐止區忠孝東路285號(本行汐止分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
33	新北市新莊區四維路107號(本行南新莊分行)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
34	台中市大里區德芳路二段113號(本行大里德芳分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待行舍遷移時列入改善。
35	台中市南屯區向上路1段580號(元大證南屯分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
36	台中市西區美村路1段272號(元大證向上分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台 A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
37	彰化縣彰化市中正路1段296號(元大證彰化民生分公司)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。2台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
38	台南市永康區永大路二段179-3號(元大證大灣分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。

元大銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共505台
其中，符合輪椅使用ATM共401台
視障語音ATM共1台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
39	台北市文山區木柵路3段96號3樓之2(元大證木柵分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
40	雲林縣西螺鎮延平路190號(元大證西螺分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
41	南投縣竹山鎮集山路三段919號2樓(元大證竹山分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
42	台中市北屯區文心路4段934之1號2樓(元大證文心興安分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
43	台南市佳里區和平街83號7樓(元大證佳里分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
44	台南市善化區大成路281號(元大證善化分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
45	新北市新莊區公園一路141號2樓(元大證新盛分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
46	屏東縣潮州鎮延平路206號(元大證潮州分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
47	屏東縣東港鎮中正路227號1F(元大證東港分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
48	屏東縣屏東市濟南街10號(元大證屏南分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
49	台南市南區健康路二段176號(元大證大益分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
50	新北市土城區員福街8號1樓(元大證土城永寧分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
51	新北市淡水區中正路67號3樓(元大證淡水分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
52	台北市內湖區民權東路6段160號(元大證北成功分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
53	新北市鶯歌區國慶街22號1樓(元大證鶯歌分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
54	台北市松山區南京東路5段92號2樓(元大證松山分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
55	新北市新莊區龍安路284號(元大證福營分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
56	高雄市路竹區國昌路66號(元大證路竹分公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
57	高雄市苓雅區四維四路3號(元大證四維分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。

元大銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共505台
其中，符合輪椅使用ATM共401台
視障語音ATM共1台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
58	高雄市楠梓區新昌街51號(元大證莒光分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
59	高雄市林園區鳳林路1段1號1樓(元大證林園分公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
60	新北市土城區學府路1段25號(元大證土城學府分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
61	台中市神岡區和睦路1段888號(永進機械)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
62	彰化縣和美鎮彰美路2段49號(特力屋彰化店)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
63	台北市大同區承德路1段1號(京站時尚廣場)	4	A404.4-前方空間有高差。4台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
64	新北市三重區光復路1段45號(美麗人生產後護理之家)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
65	高雄市左營區民族一路948之1號(特力屋左營店)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
66	新北市樹林區大成路85號地下1樓(特力屋三峽店)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
67	台中市西區台灣大道二段459號(廣三崇光百貨)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	受限建築結構及現址環境等因素無法調整，待設置地點遷移時列入改善。
合計		104		